

2025年度 処理施設の維持管理に関する記録(1)

更新日:2025年07月01日

期間:2025年04月01日～2026年03月31日

産業廃棄物処理実績（単位：トン）

＜愛知製鋼株式会社 知多工場最終処分場(管理型)＞

[illegible]

水質測定結果 <測定対象:周縁地下水、採取場所:知多工場最終処分場内;地下水No1>
最終処分場:愛知製鋼株式会社 知多工場最終処分場(管理型)

測定項目	単位	測定頻度	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:14(月)	採:12(月)	採:9(月)									
				検:17(木)	検:15(木)	検:12(木)									
地下水等 検査項目※	カドミウム	mg/l	0.003	—	—	<0.0003									
	全シアン	mg/l	検出されないこと	—	—	ND									
	鉛	mg/l	0.01	—	—	<0.005									
	六価クロム	mg/l	0.02	—	—	<0.005									
	砒素	mg/l	0.01	—	—	<0.005									
	総水銀	mg/l	0.0005	—	—	<0.0005									
	アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	—	—	ND									
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	検出されないこと	—	—	ND									
	セレン	mg/l	0.01	—	—	<0.005									
	ジクロロメタン	mg/l	0.02	—	—	<0.002									
	四塩化炭素	mg/l	0.002	—	—	<0.0002									
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004	—	—	<0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1	—	—	<0.002									
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04	—	—	<0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1	—	—	<0.0005									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006	—	—	<0.0006									
	トリクロロエチレン	mg/l	0.01	—	—	<0.002									
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01	—	—	<0.0005									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002	—	—	<0.0002									
	ベンゼン	mg/l	0.01	—	—	<0.001									
	シマジン	mg/l	0.003	—	—	<0.0005									
	チオベンカルブ	mg/l	0.02	—	—	<0.0005									
	チウラム	mg/l	0.006	—	—	<0.0005									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10	—	—	<1.2									
	クロロエチレン	mg/l	0.002	—	—	<0.0002									
	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05	—	—	<0.005									
※ 電気伝導率	mS/m	1回/年以上	なし	1398	1564	1598									
※ ダイオキシン濃度	pg-TEQ/l	1回/年以上	1	—	—	0.15									

※1:地下水等検査項目の測定は、年1回実施(5月測定予定) ※2:電気伝導率の測定は、社内で毎月実施 ※3:ダイオキシン濃度測定は、年1回実施(5月測定予定)

測定結果が基準値を超えた場合の措置

基準値を超えた項目	原因	措置実施日	措置内容

水質測定結果 <測定対象:周縁地下水、採取場所:知多工場最終処分場内;地下水No2>
最終処分場:愛知製鋼株式会社 知多工場最終処分場(管理型)

測定項目	単位	測定頻度	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:14(月)	採:12(月)	採:9(月)									
				検:17(木)	検:15(木)	検:12(木)									
地下水等 検査項目	カドミウム	mg/l	0.003	—	—	<0.0003									
	全シアン	mg/l	検出されないこと	—	—	ND									
	鉛	mg/l	0.01	—	—	<0.005									
	六価クロム	mg/l	0.02	—	—	<0.005									
	砒素	mg/l	0.01	—	—	<0.005									
	総水銀	mg/l	0.0005	—	—	<0.0005									
	アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	—	—	ND									
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	検出されないこと	—	—	ND									
	セレン	mg/l	0.01	—	—	<0.005									
	ジクロロメタン	mg/l	0.02	—	—	<0.002									
	四塩化炭素	mg/l	0.002	—	—	<0.0002									
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004	—	—	<0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1	—	—	<0.002									
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04	—	—	<0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1	—	—	<0.0005									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006	—	—	<0.0006									
	トリクロロエチレン	mg/l	0.01	—	—	<0.002									
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01	—	—	<0.0005									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002	—	—	<0.0002									
	ベンゼン	mg/l	0.01	—	—	<0.001									
	シマジン	mg/l	0.003	—	—	<0.0005									
	チオベンカルブ	mg/l	0.02	—	—	<0.0005									
	チウラム	mg/l	0.006	—	—	<0.0005									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10	—	—	4.6									
	クロロエチレン	mg/l	0.002	—	—	<0.0002									
	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05	—	—	<0.005									
※電気伝導率	mS/m	1回/年以上	なし	1545	1383	1535									
※ダイオキシン濃度	pg-TEQ/l	1回/年以上	1	—	—	0.39									

※1:地下水等検査項目の測定は、年1回実施(5月測定予定) ※2:電気伝導率の測定は、社内で毎月実施 ※3:ダイオキシン濃度測定は、年1回実施(5月測定予定)

測定結果が基準値を超えた場合の措置

基準値を超えた項目	原因	措置実施日	措置内容

最終処分場 知多工場最終処分場(管理型)

